



$\zeta$ - Beiwert	0,5	1,5	4	11	33	120	250
bei Klappenstellung	10°	20°	30°	40°	50°	60°	70°

$Da \varnothing$	L	l	PVC		PPs/PP/PE	
			Toleranz	s	Toleranz	s
75	40	40	+0,3	2,5	+0,7	3,0
90	40	40	+0,3	2,5	+0,9	3,0
110	40	40	+0,3	2,5	+1,0	3,0
125	40	40	+0,3	2,5	+1,2	3,0
140	40	40	+0,4	2,5	+1,3	3,0
160	40	40	+0,4	2,5	+1,5	3,0
180	40	40	+0,4	2,5	+1,7	3,5
200	40	40	+0,4	2,5	+1,8	3,5
225	40	40	+0,5	2,5	+1,9	3,5
250	40	40	+0,5	2,5	+2,0	3,5
280	40	50	+0,6	2,5	+2,2	3,5
315	40	50	+0,6	2,5	+2,4	4,0
355	40	50	+0,7	3,0	+2,4	4,0
400	40	50	+0,7	3,5	+2,4	4,5